

**ABŞERON YARIMADASININ AQRESSİV ZONALARINDA YERLƏŞƏN HAVA
XƏTLƏRİNĐƏ POLAD DAYAQLARIN DƏMİR-BETON
ÖZÜLLƏRİNİN ETİBARLIĞININ ARTIRILMASI**

AĞAYEV A.D., BAYRAMOV M.R.

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

Azərbaycan enerji sisteminin ildən-ilə genişlənməsi və gücünün artması, hasil olunan elektrik enerjisinin etibarlı sürətdə paylanması vacib məsələlərdəndir. Azərenerji sisteminin inkişafı istehsal proseslərinin işlənməsinə, məhsuldarlığın artmasına və işçi əməyinin yüngülləşməsinə səbəb olur. Azərenerjinin etibarlı işlənməsi elektrik şəbəkələrinin hava xətlərinin (HX) etibarlığından asılıdır.

İstismar tədqiqatı göstərmişdir ki, atmosfer və torpaq-iqlim amilləri nəticəsində Abşeronun aqressiv zonalarında yerləşən HX polad dayaqlarının xeyli miqdarda dəmir-beton özülləri zədələnmişdir.

HX polad dayaqlarının dəmir-beton özülləri və başmaqlar arasında aralıqların 9-15 mm olması müşahidə edilmişdir.

HX dayaqlarının yerləşdiyi torpaqların fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərini və bu zonalarda atmosfer təsirinin öyrənilmesi məqsədilə tədqiqat işləri aparılmışdır. Və aşkar edilmişdir ki, bu zonalarda yerləşən polad dayaqların dəmir-beton özüllərinin çoxlu miqdarda zədələnməsi torpaq-iqlim və atmosfer korroziyası nəticəsində yaranır.

Torpaq korroziyası, metal səthinin və dəmir-beton konstruksiyalarının tərkibində mineral maddələr, turşular və duzlar olan torpaqla toxunması nəticəsində yaranır.

Tərkibində göstərilən maddələr olan torpaq yağış və qar vasitəsilə islanarsa elektrolitə çevrilir. Elektrolitlə toxunma metalların elektrik-kimyəvi korroziyasına səbəb olur.

Abşeronun torpaqları iri qum və balıqqulaqları ilə zəngindir. Əsasən bu qumlar 30-60 sm qalınlığında olur. Üst laylarda 50 sm qədər narın qum və parçalanmış bılıqqulaqları və balıqqulaqları qarışıığı, alt laylarda isə 60-80 sm qalınlığında sementlənmiş balıqqulaqları yerləşir.

Aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, baxılan obyektlərin bir sıra sahələri qonur torpaq, digər sahələri isə boz-qonur torpaqlardan ibarətdir. Relyefin hündür sahələrində torpaq gilli və gilçəli qumlardan, alçaq sahələrində isə gilçəli qumlardan ibarətdir. Bu torpaqların bəzi sahələri orta dərəcədə şorlaşmışdır, bəzi sahələri isə şorlaşmamışdır. Suda həll olunan duzların miqdarı 2%-dən artıqdır. Su çəkimi analizinə görə bu torpaqların aşağı laylarında sodium kationu (Na^+), xlor və sulfat anionları (Cl^- , SO_4^{2-}) üstünlük təşkil edir.

Hava rütubətli olduqda yeraltı metal qurğular təmiz qumda belə torpaq korroziyasına uğrayır, xüsusilə qumlar iri dənəli və rütubətli olduqda torpaq korroziyası şiddetli şəkildə gedir. Qeyd etmək lazımdır ki, qumlu torpaqdakı havanın miqdarı artıqca korroziya sürəti müəyyən həddə qədər artır, sonra isə havanın temperaturunun artmasının davamı ilə əlaqədar torpağın quruması nəticəsində onun rütubətliliyi azalır.

Gilli torpaqlarda məsamələrin kiçik olması nəticəsində havadakı oksigenin daxil olması çətinləşir, qumlu torpaqlarda xüsusilə iri dənəli qumlu torpaqlarda məsamələrin böyük olması ilə oksigenin daxil olması asanlaşır. Və bu hal, torpaq korroziyasını müəyyən edir, belə ki, torpaq altındakı qurğuya oksigenin daxil olması torpaq korroziyasını yaradan əsas amillərdən biridir.

Torpağın turşuluğu, qələviliyi və duzluluğu onların elektrolit xüsusiyyətini göstərir. Məlum olduğu kimi torpaqdakı hidrogen ionlarının miqdarnı göstərən pH korroziya qorxusu yaradır. Neytral məhlulda hidrogen ionları $\text{H}^+ = 10^{-7}$, turş məhlulda $\text{H}^+ > 10^{-7}$ və qələvi məhlulda $\text{H}^+ < 10^{-7}$ olur.

PH işaretsi $pH = \frac{1}{\lg H}$ kimi başa düşülür. $H=10^{-7}$ olur.

$$pH = \frac{1}{\lg H} = -\lg H = -\lg 10^{-7} = 7$$

Məhlulda turşuluq arttıkça pH azalır, qələvilik arttıkça isə pH artır.

Turş mühitdə $pH < 7$, qələvi mühitdə isə $pH > 7$ olur.

Torpaqdakı suda həll olunan duzların miqdarı çox olduqca, betondakı metal armaturların korroziya prosesi güclənəcəkdir. Torpağın aqressivliyi kimyəvi üsulla-su çekimi analizi ilə təyin edilmişdir. Bu məqsədlə dəniz sahili zonaların bir sıra sahələrinin torpağındakı hidrogen ionlarının və habelə suda həll olunan duzların miqdarını öyrənmək məqsədilə kimyəvi analiz aparılmış və cədvəldə göstərilmişdir.

Aparılan elmi tədqiqatlar göstərilmişdir ki, Abşeronun aqressiv zonalarında yerləşən HX polad dayaqlarının dəmir-beton özüllərinin xeyli miqdarda zədələnmələri tərkibində suda həll olunan duzlardır və əsasən xlor və sulfat anionları, hidrogen ionlarının miqdarı olan torpaqdır. Bu amillər torpaq və xüsusiylə betonda gedən korroziyani yaradır ki, nəticədə betondakı armaturları və dəmir-beton özünlərini zədələyir (Şək.1).

Torpaqda yerləşən polad dayaqların dəmir-beton özülləri onunla sıx temasda olduğundan məsamələrdən sözülen su, dəmir-beton özünlərini səthini isladaraq onu korroziyaya uğradır və texniki-tikinti xüsusiyyətini azaldır. Bundan başqa müəyyən edilmişdir ki, kalsium duzları, turşuluq və qələvilik sement materiallarını dağıdır və dəmir-beton özülləri sürətlə korroziyaya uğradır (Şək.2).

Abşeronun şoran və şoranvari zonalarında yay dövründə səthi duzlarla örtülür. Bu zaman saniyədə 25-35 m əsən küləklərin təsiri ilə duzlu hissəciklər dəmir-beton özüllərin çatlarının və ya yarıqların arasında və özüllərlə polad dayaqların başmaqları arasında toplanaraq atmosfer və torpaq-iqlim xarakterli aralıq və yarıq korroziyalarını yaradır.

Qeyd etmək lazımdır ki, hidroizolyasiya örtüklərinin etibarlığı HX polad dayaqlarının dəmir-beton özüllərinin etibarlığını artırılmasını və çox ömürlüyü müəyyən edir.

İzolyasiya örtükləri qışda şaxtada quraşdırma işləri və istismar zamanı yüksək kimyəvi, suya qarşı dözümlülüyü və dəmir-beton özüllərinə ılışmə xüsusiyyətlərinə malik olmalıdır. Bu məqsədlə polad dayaqların dəmir-beton özüllərinin torpaq və atmosfer korroziyalarından mühafizəsi üçün 80%-li BH-III markalı bitum, 15%-li 5 sayılı azbest və sement qarışığından ibarət məhlul təklif edirik. Bu məhlul maye şəklində dəmir-beton özüllərlə başmaqlar arasındaki aralıqlara, dəmir-beton özüllərin üzərindəki yarıqlara töküür. Bu üsul Azərenerjinin elektrik şəbəkəsinin 110 kV-lu HX polad dayaqlarının zədələnmiş dəmir-beton özülləri üzərində tətbiq edilmişdir.

Mühəndis-texniki baxış nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 01.11.00 – 01.11.04 müddət ərzində korroziya müşahidə edilməmişdir.

Cədvəl. Abşeronun müxtəlif ərazilərində su çekimi analizlərinin və hidrogen ionlarının miqdarının nəticələri

NºNº	Yarımstansiyaların adları	Dərinlik, sm	Zona	pH	Quru balıq	Duzların cəmi	HCO_3	CO_3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CA3-1	0 50	3	8.6	2.930	2.888	0.016	0.001
		50 100	3	8.7	3.582	3.545	0.022	-
		100 150	3	8.7	3.171	3.160	0.024	-
		150 200	3	8.6	2.966	2.985	0.025	-
2	Puta	0 50	4	8.6	3.255	2.968	0.86	-
		50 100	4	8.6	2.924	2.924	0.84	-
		100 150	4	8.5	2.691	3.688	0.78	-
		150 200	4	8.5	2.674	2.415	0.051	-

3	Qaradağ, 518-ci yarılmstansiya	0 50	4	8.8	3.881	3.329	0.74	-	1
		50 100	4	8.8	3.242	3.215	0.73	-	1
		100 150	4	8.7	2.987	2.980	0.69	-	1
		150 200	4	8.6	2.881	2.878	0.67	-	1
4	Bayıl elektrik şəbəkəsinin 110 kV yarılmstansiyası	0 50	4	8.7	3.121	3.111	0.28	-	0
		50 100	4	8.7	2.761	2.752	0.19	-	0
		100 150	4	7.8	16.641	1.638	0.08	-	0
		150 200	4	7.6	1.462	1.458	0.025	-	0
5	509	0 50	4	7.8	3.037	3.037	0.052	-	0
		50 100	4	7.6	2.716	2.598	0.054	-	0
		100 150	4	7.5	2.39	2.310	0.055	-	0
		150 200	4	7.5	1.724	1.704	0.052	-	0

1. A.D. Ağayev, C.H.Xəlilov. Mühafizə torpaqlayıcıların tədqiqatında torpaq xəritəsində rolu. Elmi əsərlər, Bakı: Azərb. Neft və Kimya İnstitutunun nəşri, 1975, № 5.
2. А.Д. Агаев, Т.А. Ахмедова, Т.А. Агаев. Обеспечение надежности силовых кабелей, проложенных в почвенно-агрессивных условиях. Сборник докладов. Первой международной конференции по техническим и физическим проблемам энергетики (ТРЕ-2002). Баку, 2002, с.249-250.

ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ СТАЛЬНЫХ ОПОР В.Л., НАХОДЯЩИХСЯ В АГРЕССИВНЫХ ЗОНАХ АПШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

АГАЕВ А.Д., БАЙРАМОВ М.П.

Эксплуатационные исследования показали, что из-за почвенно-климатических факторов повреждены железобетонные фундаменты стальных опор, находящиеся в агрессивных зонах. По результатам анализов вводных вытяжек видно, что катионы натрия Na , анионы сульфата SO_4 и хлора преобладают.

Известно, что концентрация водородных ионов усиливает процесс коррозии арматуры в бетоне. Поэтому для защиты от трещин железобетонных фундаментов последние заливаются раствором, состоящим из 80% битума марки БН-III, 15% асбеста №5, смешиваемым с цементом.

Как показали инженерно-технические осмотры, в течение 4-х лет процессы коррозии в этом случае не наблюдались.

INCREASING RELIABILITY OF REINFORCED FOUNDATION OF IRON SUPPORTS, SNITCH OF LINES SITUATED IN AGGRESSIVE REGIONS OF ABSHERON PENINSULA

AGAYEV A.D., BAYRAMOV M.P.

Exploitation researches showed that for soil-climatic facts, damaged reinforced foundations of iron supports, situated in aggressive regions. According to the results of analysis of introductory extractions, we can see that cations of sodium Na, anions of sulfate SO_4 and chlorine are dominated.

As we know concentration of hydrogen of ion-reinforced the process of fittings collapse in concrete. That's why for protection of cracks of reinforced foundations, the last covered with the liquid which consists of 80% of bitumen BM-III, 15 % and asbestos № 5 mixed with cement.

As showed engineering technical examinations 4 months process of collapse in that case is not found.

Şəkil 1

Şəkil 2